

Fehler, Ermittlung von Ursachen

Fehler	Ursache	Problemlösung
Antriebe funktionieren nicht	Stromversorgungskabel ist nicht angeschlossen	Stromversorgungskabel der Motorsteuerung anstecken
	Antriebe sind nicht angesteckt/ Schlechter Steckerkontakt	Motorkabel, Stromversorgungskabel und Hanschalter ordnungsgemäß anstecken
	Problem mit der Speisung, keine Speisung	Initialisierung durchführen
	Keine Stromversorgung	Initialisierung durchführen
Höhenverstellung der Schreibtischplatte erfolgt mühsam. Problem mit Höhenverstellung nach oben	Die Schreibtisch/ Tisch-Belastung überschreitet die zulässige Masse	Das Gewicht der Gegenstände auf der Platte überprüfen. Zu berücksichtigen ist das Gewicht von Zusatzteilen wie Computer-Halterung mitsamt der Computer-Einheit u.Ä.
	Schreibtisch/ Tisch steht auf einem unebenen Boden	Schreibtisch/ Tisch mit Hilfe von Nivellierfüßen einstellen
Das Steuerungssystem reagiert nicht nach einem zeitweiligen Gebrauch (länger als 2 min)	Überschreitung des Zeitlimits für Schreibtisch/ Tisch-Dauerbetrieb (Überhitzungsschutz)	Das Schreibtisch-Gestell ist durch das Steuerungssystem gesperrt. Der Schreibtisch ist nach 15 Minuten wieder betriebsfähig.